



СТО АВТОКОМП СЕРВИС  
пр-т Академика Палладина, 32-Б г. Киев  
+380 44 587 75 82  
+380 44 587 74 82

<https://autocomp.com.ua>

[brand@autocomp.com.ua](mailto:brand@autocomp.com.ua)

## Трансмиссия

(Сцепление, КПП-коробка переключения передач, раздаточная коробка, главная передача, дифференциал, карданная передача, ШРУС-шарниры равных угловых скоростей)

Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления	от 480
Снятие и установка главного цилиндра сцепления	от 480
Прокачка гидропривода сцепления	200
Снятие и установка троса сцепления	от 300
Замена комплекта сцепления (без снятия подрамника)	1480
Замена комплекта сцепления (со снятием подрамника)	2380
Замена комплекта сцепления (полный привод)	2800
Замена двойного сцепления (DSG, Power Shift)	от 3500
Снятие и установка кулисы КПП, АКПП	800
Ремонт кулисы КПП	от 300
Снятие и установка КПП, АКПП (без снятия подрамника)	1280
Снятие и установка КПП, АКПП (со снятием подрамника)	2180
Снятие и установка КПП, АКПП (полный привод)	2600
Разборка и сборка механической коробки переключения скоростей (МКПШ)	от 4800
Разборка и сборка автоматической коробки переключения скоростей (АКПП)	от 9800
Ремонт гидроблока	от 8000
Ремонт гидротрансформатора	от 8800
Разборка и сборка роботизированной аба полуавтоматической КПП (например DSG, Power Shift)	от 4800
Ремонт актуатора роботизированной аба полуавтоматической КПП	4000
Адаптация роботизированной КПП	350
Снятие и установка раздаточной коробки	1280
Разборка и сборка раздаточной коробки	4800
Снятие и установка карданного вала	380
Замена крестовины карданного вала	от 320
Снятие и установка эластичной муфты карданного вала	от 550
Снятие и установка подвесного подшипника карданного вала	от 880
Снятие и установка полуоси переднего моста	680
Снятие и установка полуоси заднего (разрезного) моста	680
Снятие и установка полуоси заднего (неразрезного) моста	880
Замена сальника полуоси (при снятой полуоси)	240
Замена сальника хвостовика редуктора	560
Замена сальника полуоси заднего (неразрезного) моста (при снятой полуоси)	240
Замена пидшика подвесного (опорного) полуоси	680
Снятие и установка ШРУС	680
Снятие и установка пыльника ШРУС	680

Все цены указаны в национальной валюте - гривне и не включают НДС. Для некоторых видов ремонта стоимость может отличаться в зависимости от марки, модели и технического состояния автомобиля.